

地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

その他用


要望書No. 1

(件名)

駐車場及び散歩道の整備

付近略図

(北)



(詳細)

1 飛山池北側の駐車場 2 散歩道の整備 3 表示板の設置

飛山池の駐車場は雨が降るとぬかるむので、砂利を入れるなどの整備を要望する。

散歩道は朽ちた木の柵及び土留めの取り換え、木のチップの補充の実施を要望する。また、散歩道の利用活性化のために表示板などを作成してほしい。

地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

その他用

要望書No. 2

(件名)

フェンスの修繕

付近略図

(北)



(詳細)

フェンスの修繕

公園と道路の高低差が大きいため、フェンスが設置されているが、破れや錆により危険な状態であるため、修繕取り換えを要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

その他用


要望書No. 3

(件名)

遊具下の補修

付近略図

(北)



(詳細)

ブランコの下の補修

ブランコの下のへこみが大きく、危険なため補修を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

その他用


要望書No. 4

(件名)

遊具の修繕

付近略図

(北)



(詳細)

ブランコ等の遊具の修繕

子供たちが安全に遊具を使用できるように、劣化による破損部位等の修繕または取り換えを要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

その他用

要望書No. 5

(件名)

フェンスの修繕及び植物の伐採

付近略図

(北)



(詳細)

フェンスの修繕及び植物の伐採

藤塚公園南側のフェンスが傾いている。コンクリート部も露出してきているため、修繕を要望する。また、公園東側フェンスの外からとげのある植物が生えており、伐採を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

その他用

要望書No. 6

(件名)

土手の除草

付近略図

(北)



(詳細)

土手の除草

南公園の土手の定期的な除草を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

半田警察署
(防災交通課)

その他用


要望書No. 7

(件名)

40km/h 規制の実施

付近略図

(北)



(詳細)

40km/hの速度制限

南ヶ丘地区の主要道路である上記は、交通量が多く、交通関係で危険が伴う。スピードの規制を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

半田警察署
(防災交通課)

その他用


要望書No. 8

(件名)

「ゾーン30」規制

付近略図

(北)



(詳細)

南ヶ丘地区内(キラキラ坂を除く)への「ゾーン30」規制

南ヶ丘地区住民へは30km/hでの走行を心掛けるように周知しているが、他地区の住民や宅配業者などへの周知ができず、交通事故がいつ起こってもおかしくない状況である。特に南ヶ丘北西域全体を「ゾーン30」として規制を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No. 9

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

カーブミラーの新設

南ヶ丘側から坂を下ってくる自転車と黒鳥側から走行してくる自動車が衝突しそうな事象が頻発している。大きな事故が起こる前にカーブミラーで安全確認ができる対策を要望します。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用


要望書No. 10

(件名)

カーブミラーの取り換え

付近略図

(北)



(詳細)

設置済みのカーブミラーの取り換え

設置されているカーブミラーが経年劣化してきている。また、ミラー下部にへこみがあるため
取り換えを要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No. 11

(件名)

ホース格納庫の交換

付近略図

(北)



(詳細)

ホース格納庫の交換

ホース格納庫の劣化が激しいため、交換を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用


要望書No. 12

(件名)

消火器格納庫の交換

付近略図

(北)



(詳細)

No.16,17の消火器格納庫の交換

No.16,17の消火器格納庫が老朽化してきているため、交換を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

都市計画課

その他用


要望書No. 13

(件名)

空き家の取り壊し及びブロック塀の撤去

付近略図

(北)



(詳細)

空き家の取り壊し及びブロック塀の撤去

空き家の放置により、放火の危険とごみ捨て場のようにごみが増加している。また、ブロック塀の劣化が激しく、通学路になっている道路が危険な状態である。一刻も空き家及びブロック塀の取り壊しを行政指導等により実施するよう要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No. 14

(件名)

看板の交換

付近略図

(北)



(詳細)

「通学路」の看板の交換

「通学路」の看板が経年劣化してきている。新品に交換するよう要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No. 15

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

カーブミラーの新設

直角の曲がり角で、見通しが悪く、対向車や自転車が見えないため、カーブミラーの新設を
要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No. 16

(件名)

街路灯の追加

付近略図

(北)



(詳細)

街路灯の追加

①08エ315 ②08エ123 ③08エ121 付近は夜間に暗く、街路灯の追加を要望する。