

地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

その他用

要望書No.1

(件名)

雑木伐採

付近略図

(北)



(詳細)

雑木により街灯の明かりがさえぎられており、通学路が暗くなっているため、
雑木の伐採を要望します。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No.2

(件名)

防災用備品の購入

付近略図

(北)

(詳細)

地区防災倉庫に保管されている防災備品の中には、支給後相当年数が経過し、経年劣化や性能・能力に不足のある備品があるため、備品の購入及び更新を要望します。

防災用トランシーバー（森岡台自治会集会所）の購入、能力不足（発電機）備品の更新を依頼します。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No.3

(件名)

カーブミラーの設置、修繕

付近略図

(北)

①



②



(詳細)

①0101線と1285線の交差点に設置された道路反射鏡（Φ1,000ダブル）に傷があり見通しが悪くなっているため、取り換えを要望します。また、東進する車両の速度が速く、西進する車両は道路が曲がっており見にくいいため、取り換え時には鏡の大きさを検討してください。

②変則四つ角交差点へ南から侵入した際、正面にカーブミラーが設置されていますが、西側のみで東側からくる車両の確認ができないため、追加設置を要望します。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

その他用

要望書No.4

(件名)

消火ホース格納箱の設置

付近略図

(北)



(詳細)

0101線中町交差点から森岡団地南交差点までの道路沿いに、ホース格納箱は設置されておらず
防災上不安があるため、設置を要望します。

地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

その他用

要望書No.5

(件名)

桜の立ち枯れ等の確認・点検

付近略図

(北)



(詳細)

祖母懐北公園、下今池公園、濁池北公園、大池南公園に植樹されている桜の虫害等の
確認を要望します。

倒木、枝の落下による人的被害が心配されます。

地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課
土木課

その他用

要望書No.6

(件名)

通路へ道路照明灯の設置

付近略図

(北)



(詳細)

石ヶ瀬川堤防通路（約70m）が夜間暗くなり、通勤や通学、散歩等で利用する際に

防犯上不適切のため、防犯灯（道路照明灯）の設置を要望します。

なお、大府市側には、防犯灯が設置され通路も整備されており、東浦側とのアンバランスさが目立つため、景観上からも改善を要望します。

地区実態点検要望書図面

関係課

児童課
環境課
土木課

その他用

要望書No.7

(件名)

駐車場舗装修繕

付近略図

(北)



(詳細)

森岡保育園職員用駐車場及び森岡29ごみステーション設置場所の舗装が剥がれており、
住民が転倒する可能性があるため、修繕を要望します。