

令和2年度地区実態点検報告書

(石浜地区) 土木 No.1

No.	種 別	場 所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対 応 方 針 や 課 題 等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R2 状況	R3～ 予定		
1	道路修繕	南ヶ丘地内	一部補修されているが、危険個所が残っているため、改修を要望する。	-	R4～5施工予定	歩道の段差などの危険個所は随時、補修する。 車道の舗装打替を予定	土木課
2	道路修繕	川尻地内	ひび割れやへこみが多いため、アスファルト補修を要望する。	-	R3～4施工予定	舗装打替を予定	土木課
3	水路修繕	南ヶ丘地内	調整池内の雑草及び土砂の除去を要望する。	済	-	草刈は実施済。水をためて草の発生を予防するため、土砂の除去は行わない。	土木課
4	道路改良	桜見台地内	道路整備（拡幅、隅切等） 庚申塚用地の町寄付に伴う道路整備	R2施工予定	-	拡幅整備を施工予定	土木課
5	道路修繕	桜見台地内（石浜保育園前交差点付近）	側溝の改修 側溝が10 c mほど突出しているため、改修を要望する。	R2施工予定	-	コンクリート蓋をグレーチングに取り替え予定	土木課
6	水路修繕	田之助地内	雑草対策と傾斜面の補強を兼ねたコンクリート擁壁化を要望する。	-	R3施工予定	コンクリート擁壁化は行わず、防草シートを設置予定。	土木課
7	水路修繕	石浜中自治会の住宅内	可動式のグレーチングが老朽化により開かない。また、排水マスにごみが入らないように設置されている網も回収してほしい。	-	R3施工予定	スクリーン等の不良箇所を補修予定。	土木課
8	水路修繕	白山（石浜中自治会集会所）	石浜保育園の側溝の排水がされない。一部の雨水は石浜中自治会の集会所に染み出してしまう。改修を要望する。	-	-	現地調査の結果、雨水が染み出る原因を特定できなかった。様子を見て今後の対応を検討する。	児童課
9	道路修繕	西平地地内のごみステーション付近の側溝	道路側溝に蓋がないため車両の脱輪や歩行者の事故が目立つ。一部破損あり。また、ゴミ出しが容易になるので改修を要望する。	済	-	ごみステーション付近の蓋のないところにグレーチング蓋を設置済	土木課
10	道路修繕	芦間または青木地内	20 c mほどの段差があるため、自動車が右左折し辛い。改修を要望する。	-	-	当該箇所は民地であるため施工予定なし。	土木課

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和2年度地区実態点検報告書

(石浜地区) 土木 No.2

No.	種 別	場 所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対 応 方 針 や 課 題 等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R2 状況	R3～ 予定		
11	道路修繕	午池地内（午池集会所 付近）	雨が降ったのち、水が抜けずにごみ出し や通行の際に支障をきたすので改修を要 望する。	-	R3施工予定	現地の集水桝及び排水系統を調査し、排水不良を 改善予定	土木課
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和2年度地区実態点検報告書

(石浜地区) その他 No.1

No.	件 名	場 所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対 応 方 針 や 課 題 等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R2 状況	R3～ 予定		
1	遊具の設置	南ヶ丘中公園・南公園・北公園	若い世代の多い地域にある公園の遊具の充実化を要望する。	-	R3南ヶ丘中公園に鉄棒設置予定	民間開発時に設置された公園であり、南公園及び北公園は広場として遊べる公園に位置付けているため、遊具の設置は中公園に集約し、南公園及び北公園へ遊具の設置は今後も行わない予定	都市整備課
2	ゾーン30規制	南ヶ丘地内	「ゾーン30」規制を要望する。	要望済	-	警察に要望済	防災交通課
3	速度制限	南ヶ丘地内	「ゾーン40」規制を要望する。	要望済	-	警察に要望済	防災交通課
4	押しボタン式歩行者信号の設置	南ヶ丘地内	公園北東角の横断歩道は、東側居住児童の通学路となっており、安全に横断させるため、押しボタン式歩行者信号の設置を要望する。	要望済	-	警察に要望済	防災交通課
5	カーブミラーの増設	平林地内	現在設置されているカーブミラーの左側にミラーを増設することを要望する。	-	-	徐行しながら指導停止線で停止し、目視で左右の確認が可能なため設置予定なし。	防災交通課
6	カーブミラーの設置	平林地内（玉洞院周辺）	コンクリート塀により、見通しがきかないため、カーブミラーの設置を要望する。	済 (要望書Aの箇所)	-	A 設置済 B 北側からの車両を確認するための道路反射鏡がすでに設置してあるため、カーブミラーの設置予定なし。	防災交通課
7	カーブミラーの設置	A 午池45-17、B 45-12 付近	追突の危険があり、死角部分で事故を起こさないようにするために、カーブミラーの設置を要望する。	-	-	A 設置の可否や設置方法等について検討中 B 徐行しながら指導停止線で停止し、目視で左右の確認が可能なため設置予定なし。	防災交通課
8	カーブミラーの設置	桜見台15-26付近	自転車の飛び出しがあり、また、見通しが悪く、自動車も左右確認しづらい。カーブミラーの設置を要望する。	-	-	徐行しながら指導停止線で停止し、目視で左右の確認が可能なため設置予定なし。	防災交通課
9	カーブミラーの設置または角度の変更	坊ヶ谷2-1付近	カーブミラーが全く機能していないので、新設するか、角度の調整を要望する。	-	-	当該箇所の道路反射鏡は、東進車両、北進車両及び小学校から出てくる車両が、それぞれ周囲を確認するために設置しており、位置や角度については適切である。	防災交通課
10	ごみステーションの看板の改修	川尻地内のNo. 14のごみステーション	設置されている看板の支柱が腐食し、看板が落下している。ブロック塀に固定するなどの改修を要望する。	R2設置予定	-	仕切りブロックの修繕、看板設置を行う。	環境課

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和2年度地区実態点検報告書

(石浜地区) その他 No.2

No.	件 名	場 所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対 応 方 針 や 課 題 等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R2 状況	R3～ 予定		
11	防犯灯の設置	桜見台地内	夜間非常に暗い。住宅も増えたため防犯灯の設置を要望する。	-	-	明るさは確保されているため設置予定なし。	防災交通課
12	カーブミラーの増設	青木80付近	新築住宅増加に伴い、交通量も増加。交差点進入時に危険があるため、カーブミラーを増設してほしい。	済	-	道路反射鏡を電柱共架済 西側が目視で確認可能なため、東側が確認できるよう調整済	防災交通課
13	電柱の改修	藤塚62-77付近及び白山1-3付近	電柱が傾いている。	R2施工予定	-	電柱管理者に確認した結果、藤塚62-77付近の電柱は、異常なしのため経過観察。白山1-3付近の電柱は、石浜中自治会集会所地内に移設する予定との回答を得た。	土木課
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。