

## 学校施設の耐震化状況表

H21.4.1現在

学校名	棟の名称	建築年	階数	面積	耐震診断結果	補強工事 施工年度	文部科学省耐震 基準値以上※ (Is値)
藤江小学校	管理・教室棟(南棟)	S47,S55,H16	3F	2,729	補強必要	H19	○ (0.72)
	特別教室棟(北棟)	S55,H12	3F	1,740	補強必要	H19	○ (0.72)
	屋内運動場	S62	1F	925	新耐震基準	—	
	図書室棟(西棟)	H14	2F	440	新耐震基準	—	
生路小学校	特別教室棟(音楽室)	S50	2F	318	補強不要	—	○ (1.31)
	特別教室棟(北棟)	S58	3F	1,426	新耐震基準	—	
	管理・教室棟	S61,H19	3F	2,373	新耐震基準	—	
	屋内運動場	H4	1F	933	新耐震基準	—	
片葩小学校	特別教室棟(北棟)	S46,S51	3F	3,110	補強必要	H18	○ (0.70)
	管理・教室棟(南棟)	S49,S55	3F	3,574	補強必要	H18	○ (0.70)
	屋内運動場	S60	1F	921	新耐震基準	—	
石浜西小学校	特別教室棟(北棟)	} S56	3F	1,115	補強必要	H20	○ (0.72)
	管理・教室棟(南棟)		2・3F	3,326	補強不要	—	○ (0.88)
	屋内運動場	S57	1F	888	新耐震基準	—	
緒川小学校	管理・教室棟(南棟)	} S53	1F	2,590	補強必要	H20	○ (0.90)
	特別教室棟(北棟)		2F	4,770	補強必要	H20	○ (0.70)
	屋内運動場	H8	1F	1,061	新耐震基準	—	
卯ノ里小学校	管理・教室棟(東棟)	} S54	1F	4,146	補強不要	—	○ (3.30)
	屋内運動場		1F	1,133	補強不要	—	○ (3.87)
	教室棟(西棟)	S61,H2	2F	3,371	新耐震基準	—	
森岡小学校	管理・教室棟(南棟)	S39,S46,S49	3F	3,592	補強必要	H20	○ (0.70)
	特別教室棟(北棟)	S53	3F	1,861	補強必要	H20	○ (0.70)
	屋内運動場	S58	1F	904	新耐震基準	—	
東浦中学校	第二屋内運動場	S33	3F	1,460	補強必要	H16	○ (0.71)
	旧管理棟・教室棟	S35,S48	2・3F	4,675	補強必要	H17	○ (0.70)
	屋内運動場	S46	2F	1,422	補強必要	H17	○ (0.90)
	特別教室棟(南棟)	S55,H20	2F	2,911	補強不要	—	○ (1.02)
	管理棟	S57,H20	2F	1,210	新耐震基準	—	
北部中学校	管理・教室棟(東・南棟)	} S51	2F	8,419	補強必要	H20	○ (0.78)
	屋内運動場・柔剣道場		1F	1,775	補強必要	H20	○ (0.78)
	特別教室棟(西棟)		2F	1,114	補強不要	—	○ (0.80)
西部中学校	管理・教室棟(東北棟)	S62	2F	3,892	新耐震基準	—	
	屋内運動場・柔剣道場	S63	2F	2,900	新耐震基準	—	
	特別教室棟(西南棟)	H6	2F	958	新耐震基準	—	

※ ○印は、平成9年又は平成15年の耐震診断の上、補強工事の結果の数値が、文部科学省の耐震基準のIs値0.7以上を満たしていることを示します。