

地区実態点検要望書図面

関係課

道路河川課
土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 1

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細) 東浦町藤江字上満13-1地先

須賀川左岸堤頭道路の上満橋上流で堤内へ降りる道路の法面が崩れており、車や歩行者が危険なため、路面と法面の改修を要望します。この堤頭道路は道幅が狭く交互通行で車両の待避所としても使用している。必要な用地は公有地と協力できると思われる民地になる。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No.2

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

藤江工業団地内の北西から南東に走る、衣浦臨海鉄道及び都市下水路の管理を兼ねた道路に転落防止用のガードパイプが設置されている。この施設は工業団地開発初期に設置されたものと思われ、全線にわたり腐敗、欠落箇所があり転落の危険もあるため復旧工事を要望します。

地区実態点検要望書図面

関係課	ふくし課 児童課 土木維持管理課	土木関係用	要望書No.3
-----	------------------------	-------	---------

(事業の種別)				
道路改良	排水路改修	舗装新設	道路修繕	水路修繕



(詳細) 東浦町藤江字仏11-3 老人憩の家横

老人憩の家駐車場から保育園、小学校に上っていく階段が凸凹に傷んで危険である。

特に子供づれ、高齢者にとっては危険である。また大雨の日は小学校、保育園からの雨水が流れ込み大変危険である、危険防止のため階段の改修・安全対策と雨水対策を要望します。

また、憩の家駐車場北東から出る階段は夜間、暗く高齢者には危険である。階段を照らす街燈の設置を要望します。

地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

土木関係用

要望書No.4

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細) 東浦町藤江字西之宮40-2地先

堤頭道路として朝の通勤時の車の往来が多い。ごみステーションは歩道側の反対に1か所あり

道路を横断しないと使えない、またこの道路は通学路で変則交差点になっている。

危険回避のため横断歩道の設置を要望します。