

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用


要望書NO. 1

(件名)

道路管理

付近略図

(北)



(詳細)

対象地には樹木が覆い被さっており、道路認定幅が2.3mのところは実際は約1.8mとなつてしまっているため、緊急車両等が通行できない。

所有者に対する樹木の伐採の指導を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用


要望書NO. 2

(件名)

カーブミラー設置

付近略図

(北)



(詳細)

今後、生路コミュニティセンターと児童館の間の通路が通行止めになることから、町道
生路151号線の通行が増えることが想定されるが、交差点の見通しが悪い。

既設のカーブミラーが右側確認用のみのため、左側も確認できるように追加で設置を要
望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

環境課

その他用


要望書NO. 3

(件名)

ゴミステーションの改造

付近略図

(北)



(詳細)

ゴミステーションが柵できており、隙間からカラスがゴミ袋をつつき、ゴミが散乱している。

柵の下部をプラ板などで囲うなど、ゴミの散乱を防ぐためにカラス対策を実施することを要望する。

対象ゴミステーション 生路No.9、10、11

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用


要望書NO. 4

(件名)

カーブミラー設置

付近略図

(北)



(詳細)

JUS東浦の駅側の出口から車両が出る際、見通しが悪い。

駅前であることから歩行者や自転車の走行も多く、接触事故になりそうな状況が多く見受けられるため、カーブミラーの設置を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

まちづくり課
都市計画課

その他用


要望書No. 5

(件名)

改札口の設置

付近略図

(北)



(詳細)

JR東浦駅東側には住宅が増加したため、JR東浦駅の東側に改札口の設置を要望する。