

地区実態点検要望書図面

関係課

都市計画課

その他用


要望書No. 1

(件名)

ブロック塀の撤去

付近略図

(北)



(詳細)

空き家のブロック塀が、痛みが激しくなっており、倒壊の危険が増している。地主への働きかけだけではなく、行政として撤去措置をとるよう要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課
半田警察署

その他用

要望書No. 2

(件名)

一時停止の標識等の設置

付近略図

(北)



(詳細)

上記地点は、坂道となっており、スピードを出して下ってくる自動車が多いため、一時停止にするよう要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用

要望書No. 3

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

田畑であったところが、住宅開発により家屋が増え、右側より進行してくる自動車が見えづらくなった。走行の際に危険が伴うので、カーブミラーの新設を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用

要望書No. 4

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

北から進行する自動車は、左手側より進行してくる自転車や歩行者を確認しづらいため、カーブミラーの設置を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 5

(件名)

砂場の改良

付近略図 (北)



(詳細)

吹付東公園の砂場は多くの子供が利用するが、猫の糞尿により衛生的でない。砂場を衛生的に保つために、片側固定式のブルーシートのような、砂場を保護するものの設置を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 6

(件名)

公園内の排水改善及びマットの敷設

付近略図

(北)



(詳細)

白山公園に設置された遊具について、降雨があると水たまりができ、水が引くのにかかる時間がかかっている。その結果、降雨後には公園を利用し辛い。土や砂を撒くなど、水たまりができにくくなるような改善をするよう要望する。

また、遊具の足回りにマットを敷設するよう要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 7

(件名)

公園施設の改善

付近略図 (北)



(詳細)

現在、急な坂に縄が付いた遊具があるが、ほとんど活用されていない。この遊具のため、公園が二分されており、幼児には危険で、遊びにくい。また草刈りなどの手入れもしづらい。さらに、砂場には猫が糞をしてしまうため、不衛生である。以上のことから、現状では公園施設として利用し辛いため、以下のとおり要望する。

- ・ 平らな敷地の公園にし、ブランコや滑り台等の遊具の追加を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課
半田警察署

その他用

要望書No. 8

(件名)

40km/h 規制

付近略図

(北)



(詳細)

南ヶ丘地区の主要道路である上記は、交通量が多く交通関係での危険が伴う。40km/h
の速度制限を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課
半田警察署

その他用


要望書No. 9

(件名)

「ゾーン30」規制

付近略図

(北)



(詳細)

南ヶ丘地内（キラキラ坂を除く）への「ゾーン30」規制

南ヶ丘地区住民は30km/hでの走行を心掛けるように周知しているが、他地区の住民や宅配業者などへの周知ができず、交通事故がいつ起こってもおかしくない状況である。特に、南ヶ丘北西域全体を「ゾーン30」として規制するよう要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課
土木維持管理課

その他用

要望書No. 10

(件名)

交通標識の追加及び通り抜け禁止の措置

付近略図 (北)



(詳細)

生活道路にもかかわらず、スピードを出して走行する自動車が多い。30km/h 制限となっているが、標識が少ないため、追加で30km/h の標識設置を要望する。

また、通り抜けをする自動車も多いため、通り抜け禁止のような看板等の表示を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 11

(件名)

土手の除草

付近略図

(北)



(詳細)

公園内南側傾斜部及び東側緑道付近の定期的な除草を要望する。実施はされているが、雑に行われていることもあり、自治会宛てに苦情が来ることもあるため、丁寧な作業での実施を要望する。