

地区実態点検要望書図面

関係課

道路河川課
土木維持管理課

土木関係用

1

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

交差点改良の早期実施を要望する。

右折車両で直進車や左折車両が一部歩道を通過するため、信号待ちをしている歩行者が危険である。交差点の改良を早期に実施してほしい。

また、右折車を避けて通行する際に、車両が一部歩道を通行するため、アスファルト舗装が割れている。歩行者や自転車が通行する際に危険なため補修を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

2

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

側溝部分に土が堆積し雑草が繁茂しているため、歩行者が側溝と気が付かず、転倒する可能性がある。側溝の修繕とグレーチング等の設置を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

3

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

岡田川（餓鬼出～時志一区）に土砂等が堆積し、流れてきた枝などもたまっており、豪雨による増水で溢れる可能性があるため、川の浚渫工事を要望する。

また、川の周辺に草が繁茂し、道との境がわからなくなる箇所もあるため、定期的な除草も要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

4

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

北部交番から森岡南陽の交差点まで、アスファルト舗装に穴や割れが数多くあるため、補修を要望する。

また、上記路線から尾張森岡サンハイツⅡ東側を北上する路線にも割れがあるため、合わせて補修を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

5

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

北部中学校通学路（岡田川沿い～森岡小学校西側～続く町道）へ街灯を設置してほしい。

冬場は日没が早く下校時には暗くなっていることから、不審者等から生徒を守るための防犯対策として街灯を設置してほしい。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

6

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

北部中学校通学路の安全対策を検討してほしい。

令和3年度の地区実態点検での要望により草木を伐採してもらったが、人が誤って転落する可能性があるため、安全対策の強化を図ってほしい。

例：転落防止柵等の設置など

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

7

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

森岡小学校西側の道路（北部中学校の通学路）に、農作業者が路上駐車しており、車や学生の通行を妨げている。事故を未然に防ぐための対策及び農作業者に対し通学路であることを周知してほしい。（多い時で6～7台の路上駐車）

例：通学路看板や路上駐車禁止看板の設置など

地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

土木関係用

8

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

横断歩道の移動と点滅信号機の設置を要望する。

北部中学校の通学路となっているため、道路を横断する生徒が多いが、横断歩道が
交差点から東にずれているため、横断歩道を渡っていない生徒が多い。

また、横断歩道が車からわかりにくい位置にあるため、横断歩道の移動と
点滅信号機の設置を要望する。