

地区実態点検要望書図面


関係課 防災危機管理課 その他用

1

(件名)

消火栓の設置（取手地区）

付近略図 (北)



(詳細)

県道50号線（大府半田線）とJR武豊線の間にある取手地区に消火栓がないため、
設置を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

財政課

その他用

2

(件名)

雑草対策（防草シート）

付近略図

(北)



(詳細)

毎年、草丈が1メートルほど伸びるため、雑草対策を要望する。

年2回、委託を受けた業者が草刈りを行っているが、雑草がすぐに伸びるため

住民が草刈りを行っている。令和3年度に西側10メートルほどに防草シートを

張ったようだが、一部ではなく全体に防草シートを張ってほしい。

地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

3

(件名)

通り抜け車両規制看板の設置

付近略図

(北)



(詳細)

町道0101から町道1183及び町道1165へ侵入し、団地内を通り抜けする車両が多く、交通安全上問題である。通学路でもあり、交通安全対策の徹底を図りたい。それぞれの交差点付近に、通り抜け車両規制看板を設置してほしい。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用

4

(件名)

カーブミラーの設置

付近略図

①

(北)



②



③



(詳細)

①北上する際、停止線で止まっても東西からくる車両を目視では確認できないため、

カーブミラーの設置を要望する。

②坂道の頂上で直角に道路が曲がっており、対向車が見えにくいいため、

カーブミラーの設置を要望する。

③南東から交差点に進入した場合、北上する車が見えにくいいため、

カーブミラーの設置を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

環境課

その他用

5

(件名)

ごみステーションの拡充

付近略図

(北)



(詳細)

ごみステーションに捨てられるごみの量がステーションの容量を超えており、歩道にはみ出ている。

子どもたちが通学するとき、歩道を歩けず車道に出ていることがあり、

交通事故につながる可能性があるため、ゴミステーションの拡充を要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

6

(件名)

防犯灯の設置

付近略図

(北)



(詳細)

安心・安全な森岡台を目指しているため、電柱10ウ944に防犯灯の設置を要望する。

周辺住民からも夜間暗いと苦情が来るため、設置してほしい。

地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

7

(件名)

道路上に設置された電柱へ危険表示シートの貼り付け

付近略図 (北)



(詳細)

道路上に設置された電柱が車両の通行上危険なため、電柱に注意喚起の

シートが巻かれているが、新しく立てられた電柱にはシートが巻かれておらず、

経年劣化したものも多いため、取り換えを要望します。

まずは、主要道路及び通学路から施工してほしい。

地区実態点検要望書図面

関係課 防災危機管理課 その他用

8

(件名)

消火器格納箱の更新

付近略図 (北)



(詳細)

消火器No. 7、30、35の格納箱は、腐食等により劣化しているため、更新を要望します。

No. 7 取付部分の腐食

No. 30 扉が変形しており閉まらない

No. 35 取付部分の腐食及び扉が外れている

地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

9

(件名)

車両進入禁止ポールの取り換え

付近略図

(北)



(詳細)

森岡自然公園避難場所の入口に4本の杭が打ち込まれており、簡単に抜けない。

避難を要する自然災害が発生した際に、速やかに入口部の開放ができるよう、

ステンレスポールへの取り換えを要望する。

地区実態点検要望書図面

関係課

農業振興課

その他用

10

(件名)

杉之内池の水草（ヒシ）の根絶

付近略図

(北)



(詳細)

ヒシが水面を覆い始めており、繁殖が続くと水中の酸素濃度が低下し、魚類の酸欠死により悪臭の原因となるため、水草の根絶を要望する。