

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

要望書No. 1

(件名)

照明の設置

付近略図

(北)



(詳細)

空き家が連続しており、夜になると道が暗くて危険であるため、街路灯の設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

要望書No. 2

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

石浜コミュニティセンター方面から進んでいくとある三叉路は、石垣で対向車がきているかわかりづらい。  
三叉路の南側の道路からコミュニティセンター方面へ曲がる道も石垣とゴミステーション付近で停車して  
いる車もあるため、見えにくい。また、スピードをだして曲がる車も多いため危険である。そのため、2か  
所にカーブミラーの設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用

要望書No. 3

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

東進側と北進側をうつすカーブミラーがないため、危険のためカーブミラーを要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

要望書No. 4

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

交通量が増加して危険のため、カーブミラーの増設を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課  
住民自治課

その他用

要望書No. 5

(件名)

一旦停止の表示、白線補修、「ゾーン30」表示及び緑線表示

付近略図

(北)



(詳細)

なかね2丁目は石浜駅の通勤で利用する方も多く、集合住宅となっている。スピードを出す車も多く危険である。歩行者や自転車、車も道路の真ん中を走行または歩行しており、危険である。

そのため、なかね2丁目で消えている白線の補修及び○箇所の一時停止の表示を要望する。

また、斜線地区についてゾーン30表示や通学路の緑線表示についての協議を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課  
住民自治課

その他用

要望書No. 6

(件名)

一時停止表示及びT字路表示、この先行き止まり表示

付近略図

(北)



(詳細)

路駐の車も多く、住宅街のため子供も多い。行き止まりだとわからなくなっているため、歩道白線の補修や、車のスピードがあり危険のため、一時停止表示をいっていただきたいと考えている。これらの要望について協議を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

その他用

要望書No. 7

(件名)

交差点の一旦停止表示

付近略図

(北)



(詳細)

東西に一旦停止表示がある場所と南北に一旦停止表示がある場所があるため、統一可能かの協議を要望する。(東西を要望する。)

# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 8

(件名)

公園施設の改善

付近略図

(北)



(詳細)

遊具が少なく、遊び場に坂が多く、危険で遊ばせることが難しい。公園があることは喜ばしいので、  
幼児から小学生が遊べるよう平らな敷地にし、遊具を追加するなどの整備を要望する。



# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

要望書No. 9

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

住宅開発により、見通しが悪くなり危険なため、カーブミラーの新設を要望する。



# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

要望書No. 11

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

一旦停止側から左側が全く見えず、停止線を越えて状況確認をする車が多く、歩行者や車の通行が危ないためカーブミラーの設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

要望書No. 12

(件名)

カーブミラーの新設又は木の伐採

付近略図

(北)



(詳細)

見通しが悪いため、木の伐採またはカーブミラーの設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

その他用

要望書No. 13

(件名)

T字路止まれ表示

付近略図

(北)



(詳細)

とまらない車両が多く、危ないため、一旦停止表示を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用


要望書No. 14

(件名)

カーブミラーの新設

付近略図

(北)



(詳細)

右側も左側も見えないため、カーブミラーの新設を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 その他用

要望書No. 15

(件名)

交差点のカラーペイント

付近略図

(北)



(詳細)

石浜白山にある交差点は、死亡事故が発生し、標識を交換するなどの対策が講じられましたが、土地勘のない方が南北の道路を通行し、この交差点の一旦停止を見落とす恐れがあるので、もっと目立つようにカラーペイントを施すよう要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

環境課  
公園緑地課

その他用

要望書No. 16

(件名)

防犯カメラの設置

付近略図

(北)



(詳細)

藤塚公園に隣接しているゴミステーションには、時々不法ごみが捨てられることがある。また、藤塚公園でお手洗いをする工事業者がいます。防犯カメラを設置することによる抑止効果を期待したいため、防犯カメラの設置を要望する。

昨年度までは町の補助金があったため、年度内に一か所ずつ設置をしていたが、今年度より補助金がなくなったため、要望する。



# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 17

(件名)

除草作業の追加

付近略図

(北)



(詳細)

キラキラ坂の路肩の花壇の雑草が年々放置されており、都度近隣の区民やごみゼロ運動で自治会が除草しています。年2回の除草作業にこの花壇の追加を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用

要望書No. 18

(件名)

木の伐採

付近略図

(北)



(詳細)

調整池西側側面にて、コンクリートの間から木が生えており、道路にはみ出して歩行者や車の走行に危険が生じる恐れと、法面破損の懸念があるため、木の伐採を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 19

(件名)

公園内の側溝蓋の設置

付近略図

(北)



(詳細)

側溝に子供が転び、頭部を縫ったといったことがあり、同様の怪我の再発をさせないため、

側溝に格子状のグレーチングなどの蓋の設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 20

(件名)

除草作業の追加

付近略図

(北)



(詳細)

-----  
藤棚の剪定が実施されていないため、除草作業の中に藤棚の追加を要望する。

-----  
ハチの巣が作られたこともあるため、定期的な剪定を要望する。

-----  
-----  
-----

# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 21

(件名)

公園フェンスに背が高いネットの設置

付近略図

(北)



(詳細)

公園からキラキラ坂や北側住民宅方向へボールが飛び出し、車両に当たりかけたり、住民宅に入るなど苦情が相次いでいる。小学校の先生が見回りをしているが、事故が起きる前に公園に背が高いネットの設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用

要望書No. 22

(件名)

電源ケーブルのホースの修繕

付近略図

(北)



(詳細)

西側のフェンス際で、電源ケーブルを保護するホースが所々むき出しになっている。電源ケーブルの断線につながるため、修繕を要望する。