

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 1

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

- ①側溝が古く、ひび割れがあるため、改修または修繕をしていただきたい。
  - ②側溝がない場所があり、路面水確保のため32mほど側溝の増設をしていただきたい。
  - ③これらの側溝に蓋がないと足がつまづく可能性があるため、蓋の設置をしていただきたい。
- ①から③の要望について、どのようにするか協議を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 2

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路と側溝の間に舗装を要望する。また、側溝の蓋がなく危険のため、防護柵の設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 3

(事業の種類)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路のへこみやひび割れなどがあり、道路自体がデコボコになっている。毎年、道直しの際にレミファ  
ルトで補修しているが、手に負えない状況になっているため、修繕について協議を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 4

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

大雨により土砂が流出し、道路がガタガタしている。除去を要望することについて協議を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 5

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

側溝の清掃はしているが石浜分譲住宅は築50年経過しているため、経年劣化により亀裂や割れが生じている。側溝の修繕補修を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 6

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

U字溝のつなぎ目から草が生えてきており、草刈り機の刃が入らず、清掃が困難になっている。

側溝の改修を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 7

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

アスファルトのひび割れや剥離、隆起が目立つようになった。雨天時には水が漏れ出すこともある。

隆起している部分については、車が走行する際に音が発生し、住環境が悪化している。また、夜間に

歩行する際に躓く恐れがあり、危険であるため、修繕を要望する。(主に星マーク2か所と南東全域)

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 8

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

調整池内にある雑草から稲穂が飛散し、周辺住民の洗濯物に付着している。

調整池内のすべての除草と浚渫を要望する。



# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 9

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

調整池周辺の雑草がはみ出しているところがあり、歩行者や車が雑草をよけた際に、事故につながる可能性があるため、防草シートの敷設を要望する。

(以前敷設したが、劣化しているため、再度の要望となる。)

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 10

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

橋の歩道にて、主に夏場に草がはみ出し、1人分しか通れず自転車や他の歩行者とぶつかる可能性があるため危険である。ガードレールの位置を変更し、歩道の拡幅を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 11

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

過去に住宅内の側溝のグレーチング設置を要望したが、経費がかかるため実施できないと回答がありました。住民が側溝にグレーチングを自費で設置したところ、隣家のグレーチングとの境に隙間が生じていました。運悪く、散歩中の方が足がはまってしまい骨折した事例が生まれました。隣家と隣家とのグレーチングの隙間が生じた分について、側溝に蓋を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

土木関係用

No. 12

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

公園の入り口の側溝に蓋がなく、足をひっかけてしまう可能性があり危険のため、蓋の設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 13

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

側溝蓋がのせてある状態になっており、足をつまずくなどの危険がある。側溝にしっかりとめるために  
取替または側溝蓋の修繕を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 土木維持管理課 土木関係用

No. 14

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路上にひび割れがあり、陥没する危険があるため、調査及び修繕を要望する。