

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課  
愛知県

土木関係用

要望書No. 1

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細) 県道名古屋半田線バイパスの緒川植山交差点以南について、県施行での方針決定がされたため、早期の県道開通を要望する。

なお、令和2年度の要望に対し「地元説明会の年度内開催は難しく、令和3年度になる可能性が高い。」との回答でありました。また、令和2年12月定例会の一般質問の答弁で「県公安委員会との協議において、信号交差点の計画において合意が得られないため。」との説明でした。説明会の時期、進捗状況等についてお示しください。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課  
愛知県

土木関係用

要望書No. 2

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

新田地区の土地区画整理事業の計画区域内であるが、準備組合の活動が一時中断しております。

歩道拡幅がされておらず危険であるため、県単独での整備を要望する。

なお、令和2年度の要望に対し「地権者了承が得られれば県で整備を行う。」との回答でありました。

その後の進捗状況について、お示してください。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課  
愛知県

土木関係用

要望書No. 3

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

上米田交差点から鱒池交差点までの歩道が途中でなくなるため、歩道の設置を要望する。

なお、令和2年度の要望に対し「事業化されていない区間については安全対策に努める。」との回答でありました。具体的な内容、時期についてお示しください。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課  
愛知県

土木関係用

要望書No. 4

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

東浦知多インター交差点において、右折してインターに入る車両が並び、西進車両が通過できなく、渋滞が発生している。右折帯の延長を要望する。

なお、令和2年度の要望に対し「センターラインを引く位置を検討している状態。施工時期は未定。」

との回答でありました。改善方法、実施時期等お示ください。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 5

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

西釜池49番地付近の道路で自転車通学の中学生の通行も見受けられますが、一部未舗装部分がありますので、舗装を要望する。

なお、令和2年度の要望に対し「令和3年度整備予定」との回答でありました。

用地の交渉状況、整備時期についてお示しください。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 6

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

東ヶ丘交差点周辺の舗装の傷みが激しく、走行時の振動や歩行者への水溜まりの水はねの問題が生じている。早急に全面舗装を要望する。

なお、令和2年度の要望に対し「令和4年度施工予定。」との回答でありました。

計画通りの進捗で良いか確認させていただきます。

また、北西方面の痛みが特に激しいので施工範囲の確認をさせていただきます。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 7

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路舗装が劣化しマンホール周囲の陥没も見られます。

車両等の通行時に振動や騒音が激しいため、舗装修繕を要望します。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 8

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

JA新田支店東の町道緒川新田83号線の路肩法面等に雑木、雑草が繁殖しているので定期的な除草を要望するものです。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 9

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

町道緒川新田122号線の交差点付近の道路用地に未舗装地があり、雑草が繁茂するため  
舗装を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No.10

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

歩道のグリーンゾーンの舗装が剥がれ、塗装片により歩行がしにくくなっている。

また、美観も悪くなっているため再塗装を要望する。