

地区実態点検要望書図面

関係課

道路河川課

土木関係用

要望書No. 1

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



知多東浦線の猪伏釜交差点から相生交差点までの歩道の設置については事業化

され、順次進めていただいておりますが、早期の完成を要望するとともに、その先の相生交差点から東浦知多インター交差点までの間にも歩道設置を要望します。

大型トラック等の通行量も多く、中学生の自転車通学等の安全を考え、ぜひお願いします。

地区実態点検要望書図面

関係課

道路河川課

土木関係用

要望書No. 2

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



後退用地として東浦町名義になっている土地ですが、すれ違い車両の退避地としてよく利用されています。現状、砂利が敷いてあるだけであり、一時停止した車の発進時に砂利が飛ばされることがあるので、アスファルト舗装をしていただきたい。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 3

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



この付近の道路側溝にはグレーチング等で蓋が設置されているが、ここの部分
(15メートル程) だけが未設置となっている。脱輪する車もあったと聞いている
のでグレーチング等蓋を設置していただきたい。

地区実態点検要望書図面

関係課

道路河川課
土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 4

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



大きな凸凹があり、雨が降ると大きな水溜りができるため通行の妨げとなっている。

舗装または補修をしていただきたい。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 5

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



歩道のアスファルトの隙間から毎年、背の高い雑草が生えてくる。草刈は毎年行っ
ていただいているが、回数を増やすなど、もう少し早めの対応をしていただきたい。

アスファルトの隙間を埋めるなどして、草が生えてこないような対策がないもの
なのか検討を願いたい。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 6

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



樹木の根の関係でよく補修を依頼している歩道ですが、また1箇所、アスファルトが盛り上がってきている箇所があるので改修していただきたい。

また、道路反対側斜面から木の枝がせり出しているところもあり、自転車の通行に支障があるので、切っていただきたい。