

地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課
道路河川課
土木維持管理課
愛知県

土木関係用

要望書No. 1

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

昨年、東海市の名和北交差点から植山交差点まで全線開通し、植山交差点以南への進入車両が増加しました。植山交差点以南のバイパスの早期開通を要望するとともに、通学路の安全対策も併せて要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課 道路河川課 愛知県 土木関係用 要望書No. 2

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

都市計画道路知多刈谷線のヘアースロンモリとセブンイレブン東浦緒川植山店の間の南側の歩道が未整備であります。新田地区の土地区画整理事業の計画区域内であります。準備組合の活動が一時中断しています。中学生の自転車通学者がおりますが、南側の民地付近は雑草がはみ出ているため、歩道のない北側を東に進み、セブンイレブン東の横断歩道を横断しており危険なため、早期の歩道整備を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

道路河川課
愛知県

土木関係用

要望書No. 3

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

都市計画道路知多刈谷線の上米田交差点から鰻池交差点までの南側の歩道が未整備であります。

自転車通勤者も多くあり、さらに、令和2年度からは相生の丘周辺地区が、西部中学校への通学許可区域になりました。今後、西部中学校への自転車通学者も予想されるため、早期の歩道整備を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 4

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

新田福住線の西部ふれあいセンター北西交差点から西部中学校南西交差点の間は、通過交通が多く、うららの路線にもなっています。

舗装の傷みが激しく、自動車通行時の振動や騒音が激しいため早急に舗装の全面改修を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 5

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

マンホールがガタついて、車が通行するたびに大きな音が出るため、道路舗装の修繕を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 6

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望するものです。

全面舗装希望です。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 7

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図



(詳細)

舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 8

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道端も狭く人と車のすれ違いが出来なくて危険なため、側溝に蓋を設置を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No. 9

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道端も狭く人と車のすれ違いが出来なくて危険なため、側溝に蓋を設置を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No.10

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望するものです。

なお、全面舗装希望です。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No.11

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

泥吐弁が浮き上がっているため、道路舗装の修繕を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No.12

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路状態が悪いため、舗装の修繕を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No.13

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

マンホール周りがひび割れが発生しているため、道路舗装の修繕を要望するものです。

地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

土木関係用

要望書No.14

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望するものです。