

令和元年度地区実態点検要望書

土木関係用

地区名〔石浜〕

土木関係用：「道路改良、排水路改修、舗装新設、道路修繕、水路修繕」

No. 1

No.	事業の種別	路線名（番号）	場所 ※小字から記入	延長(m)	概要・要望内容	関係課	備考
1	排水路改修	町道4050	御保田地内	50	側溝整備 自転車通学が多く道路拡幅し、側溝を整備しないと危険	土木課	
2	水路修繕	調整池	南ヶ丘調整池		雑草及び土砂の除去	土木課	H28より依頼
3	道路修繕	南ヶ丘4341	南ヶ丘地内	200	アスファルト補修 通行量の増加のためアスファルトのひび割れ剥離陥没が目立つ	土木課	
4	道路改良	町道0207	白山地内 片葩小から石浜保育園	100	通学路整備 南側にグリーンベルトをつけて歩行者が南側を通るように誘導する	土木課	
5	排水路改修	町道0226	西平地地内のごみステーション付近の側溝	20	側溝整備 道路側溝に蓋がないため車両の脱輪や歩行者の事故が目立つ。一部破損あり また、ごみ出しを容易にするため	土木課	
6	排水路改修	町道4046	八ツ針地内	40	側溝整備 蓋、ガードパイプなく危険	土木課	
7	道路修繕	町道4023	鍛冶森から川尻	150	アスファルト補修 ひび割れ、へこみが多い	土木課	
8	排水路改修	中地区	中地区全体の側溝	1000	側溝整備 道路側溝に蓋がないため車両の脱輪や歩行者の事故が目立つ	土木課	
9	道路修繕	町道4008	石入地内	150	アスファルト補修 アスファルトの損傷が激しい	土木課	
10	排水路改修	平林	平林地内	10	側溝整備 道路側溝に蓋がないため車両の脱輪あり。歩行者にも危険	土木課	

地区の優先順位が高い順に記入してください。（諸事情により優先順位に副えない場合もありますので、ご了承ください。）

令和元年度地区実態点検要望書

土木関係用

地区名〔石浜〕

土木関係用：「道路改良、排水路改修、舗装新設、道路修繕、水路修繕」

No. 2

No.	事業の種別	路線名（番号）	場所 ※小字から記入	延長(m)	概要・要望内容	関係課	備考
11	道路改良	町道4042	平林地内		高木の伐採 区民館の利用者が多く、見通しがきかない	土木課	
12	道路改良	町道4276	桜見台地内	10	道路整備（拡幅、隅切等） 庚申塚用地の町寄付に伴う道路整備	土木課	
13	排水路改修	町道0208	青木地内	20	側溝整備 蓋なく危険、通学路になっている。	土木課	
14	歩行者用信号の設置		三本松地内 石浜三本松交差点		歩行者用信号設置 通学路のため	防災交通課	
15	舗装新設	黒鳥	黒鳥地内	100	未舗装のため	土木課	

地区の優先順位が高い順に記入してください。（諸事情により優先順位に副えない場合もありますので、ご了承ください。）