

令和元年度地区実態点検要望書

その他用

地区名〔緒川新田〕

その他用:「防災交通、環境、産業、健康・福祉、教育・文化などソフト面も含め町政全般についての要望」

No. 1

No.	件名	場所 ※小字から記入	概要・要望内容	関係課	備考
1	水質検査	東釜池、西釜池 (鎌池川)	水質が悪化し悪臭もするため、継続的な監視を要望する。	環境課	平成29年度継続
2	ゴミステーションの設置		現在道路上にカラス除けネットのみで、道路にゴミがはみ出している状況でカラス、猫による生ごみの散乱が見られる。金属製のゴミステーションの設置を要望する。	環境課	新規
3	信号機矢印の設置	上米田交差点	時差式交差点信号機のため、西進で米田に右折するとき、東進車両が赤で停車したのか、譲ったのかわかりにくいため、西進信号機に直進及び右折矢印の設置を要望する。	防災交通課	平成29年度継続
4	防犯灯の新設	名古屋半田線橋の上	通学路であるが周辺が非常に暗いため、設置を要望する。	防災交通課	新規
5	カーブミラーの新設	東浦葵ノ荘団地内1カ所 丸池台24-8、23-11交差点 高根北公園の南西、南東 八巻34-6、36-4	交差点で見通しが悪いため、カーブミラーの新設を要望する。	防災交通課	平成30年度継続
6	横断歩道の設置	緒川新田駐在所 付近の道路	緒川新田駐在所前の交差点には、現在交差点の北側に東西に渡れる1カ所の横断歩道しかありません。組田の宅地開発により組田と釜池間の横断が必要となるため、横断歩道の設置を要望する。	防災交通課	平成30年度継続
7	停止線の塗り直し	東本坪10-70 JAあいち知多新田支店付近 西地獄4-1・1-57 肥後原1-227 東浦葵ノ荘団地内各所	止まれの停止線、「止まれ」の文字が消えているため、塗り直しを要望する。	土木 防災交通課	平成30年度継続
8	信号機待ち時間の変更	上米田交差点	団地出口の信号において、「青」の時間が短く、車両・歩行者ともに出にくいため、時間を延長するよう要望する。	防災交通課	新規