

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 1

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

アスファルトの補修

通行量増加のため、アスファルトのひび割れ剥離陥没が目立つ。補修を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 2

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

側溝の整備

蓋、ガードパイプがなく危険。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 3

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

アスファルト補修

道路が傷んでおり、走行車両により、アスファルト片が剥がれてしまう恐れがあるので、補修を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 4

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

アスファルト補修

一部未舗装となっているため、地面が剥がれ段差が大きくなっている。歩行者等の通行が危険。アスファルト補修を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 5

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路の拡張

途中まで道路の拡張がされているが、拡張部の延長を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 6

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

小道の整備

豆搗川の氾濫等で北側の道路が通行できない事態が発生した場合に備え、避難道路にするために道路の拡張とアスファルト舗装を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 7

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路の舗装

南ヶ丘住民が散歩道としてよく利用する。避難路としても利用できるように舗装を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 8

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

除草の定期的な実施

通学路としてよく利用されているため、定期的な除草を要望する。



# 地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

土木関係用

要望書No. 9

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

## 緑道の整備

黒鳥地区より避難するため、黒鳥公園南緑道の整備を要望する。また、緑道に設置されている案内図は設置されているところからの進行方向に合わず、分かりづらいため進行方向に合わせた表示とするよう要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 10

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

除草及び土砂の除去

除草は昨年度実施され、がまなどの雑草は目立たない。定期的な実施を要望する。

また、土砂が溜まっているので、除去を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

都市整備課

土木関係用

要望書No. 11

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路の除草

道路の除草を定期的実施することを要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 12

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

## 防草シートの設置

斜面に雑草が多く生えており、毎年草刈りを実施してもらっているが、防草シートの設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

土木関係用

要望書No. 13

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

コンクリート舗装

防火水槽のアスファルトの隙間から雑草が生えてきており、防火水槽の蓋が外れず、災害時に使用できない状況であるため、コンクリート舗装を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 14

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

歩道の整備

小中学生の通学路や高齢者の散歩道などとして利用されている。歩道が斜めになっているため、車道を通る人も多い。また、車道は体育館利用などで車通りも多く、スピードを出して走行するため危険である。縁石や側溝のふたも割れており危ない。整備を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 15

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

道路の拡張

道路の拡張を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木課

土木関係用

要望書No. 16

(事業の種別)

道路改良

排水路改修


舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

白線の修繕

石浜コミュニティセンター付近の道路は生活道路として広く利用されており、白線が消えている箇所が多くある。白線の引き直しを要望する。



# 地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課

土木関係用

要望書No. 17

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

「止まれ」表示の修繕

上記8か所はとまれの表示が消えかかっているもしくは消えてしまっている。停止線ともに修繕を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

防災交通課  
土木課

土木関係用

要望書No. 18

(事業の種別)

道路改良

排水路改修

舗装新設

道路修繕

水路修繕

付近略図

(北)



(詳細)

カラーペイントの塗布

上記地点は死亡事故が起きた地点である。住宅内の南北方向から走行してくると一時停止を見落とす恐れがあるので、ドライバーへの注意喚起としての道路ペイントを要望する。