

令和2年度地区実態点検報告書

(緒川新田地区) 土木 No.1

No.	種別	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R2 状況	R3～ 予定		
1	その他	緒川新田区内	県道名古屋半田線バイパスの緒川植山交差点以南について、県施行での方針決定がされたため、早期の県道開通を要望する。	-	-	愛知県が愛知県公安委員会との協議後、地元住民を対象とする説明会を開催予定 東浦町～阿久比町の区間の早期整備を愛知県に要望中	土木課 愛知県
2	道路改良	北添17番1、17番2地先	新田地区の土地区画整理事業の計画区域内であるが、準備組合の活動が一時中断しております。歩道拡幅がされておらず危険であるため、県単独での整備を要望する。	-	-	地権者との合意に至らず、現時点で予算化されていないが、早期の整備着手を愛知県に要望中。	土木課 愛知県
3	その他	緒川新田区内	土地区画整理事業の実現に向け、協力を要望する。	-	-	土地区画整理事業の実現に向け、引き続き土地区画整理組合設立準備委員会を支援する。	都市整備課
4	その他	巽ヶ丘駅東周辺の整備	コンパクトなまちづくり計画の実現に向け名鉄巽ヶ丘駅を中心とした魅力あるまちづくりを推進するため駅東ロータリー等の整備を要望する。	-	-	名古屋鉄道との協議や1市2町合同の会議を重ね整備内容の検討を進める。	都市計画課
5	道路改良	上米田1番1地先～鰻池1番3地先	上米田交差点から鰻池交差点までの歩道が途中でなくなるため、歩道の設置を要望する。	-	-	現時点で事業化されていないが、早期の整備着手を愛知県に要望中	土木課 愛知県
6	道路改良	姥池及び市右原地内	東浦知多インター交差点において、右折してインターに入る車両が並び、西進車両が通過できなく、渋滞が発生している。右折帯の延長を要望する。	-	-	愛知県に要望中	土木課 愛知県
7	舗装新設	西釜池49番地先	西釜池49番地付近の道路で中学生の通行も見受けられますが、一部未舗装部分がありますので、舗装を要望する。	-	R3施工予定	R2 地権者に用地交渉中 R3 整備予定	土木課
8	道路修繕	東仙台1番地先	東ヶ丘交差点周辺の舗装の傷みが激しく、走行時の振動や歩行者への水溜まりの水はねの問題が生じている。早急に全面舗装を要望する。	-	R4施工予定	交差点内の舗装を打替え予定	土木課
9	排水路改修	中米田1番63地先	相生の丘からの通学路が整備されましたが、米田側の中米田1番63北側の取付け道路の側溝に蓋が無く危険なため、蓋伏せを要望する。	R2施工予定	-	蓋の設置等を予定	土木課
10	排水路改修	大原8番30地先	大原地内の南秋春建装入口付近が降雨時や水田耕作の際、道路に水溜まりができ、自動車及び歩行者の通行に支障が出ているので改善を要望する。	R2施工予定	-	水溜まり箇所には砕石を施工予定	土木課

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和2年度地区実態点検報告書

(緒川新田地区)

その他

No.1

No.	件名	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R2 状況	R3 予定		
1	河川堤防通行規制	知多市巽が丘3丁目110番1地先 (レオネクスト東たつみⅡ東側)	阿久比川堤防道路の田淵橋から田淵新橋の間は、左岸、右岸とも両方向からの通行が可能です。しかし、道路幅員が約3～4mと狭く、通行に支障が生じています。従って、左岸、右岸それぞれ一方通行とするよう要望する。	-	-	知多警察署から、東浦町と知多市との共同で要望書を提出してほしいと回答あり。 現在、知多市と共同で要望することを協議中	防災交通課
2	信号機矢印の設置	上米田1番地1地先	時差式交差点信号機のため、西進で米田に右折するとき、東進車両が赤で停車したのか、譲ったのかわかりにくいいため、西進信号機に直進及び右折矢印の設置を要望する。	-	-	警察に要望した結果、右折帯がないため設置はできないと回答あり。	防災交通課
3	防犯灯新設	東仙台21番7、24番7地先 名古屋半田線バイパス歩道 (西本坪交差点～緒川植山交差点)	防犯灯が無く暗いため設置を要望する。	-	-	【東仙台21番7及び24番7地先】 明るさが確保されているため、設置予定なし。 【名古屋半田線バイパス】 防犯灯設置の可否等を知多建設事務所と協議中	防災交通課
4	道路反射鏡設置	肥後原54番1地先 中釜池104番3地先	交差点で見通しが悪いいため、道路反射鏡の設置を要望する。	-	-	徐行しながら指導停止線で停止し、目視で左右の確認が可能のため設置予定なし。	防災交通課
5	横断歩道の設置	組田20番1地先	緒川新田駐在所前の交差点には、現在交差点の北側に東西に渡る1カ所の横断歩道しかありません。組田の宅地開発により組田と釜池間の横断が必要となるため、横断歩道の設置を要望する。	済	-		防災交通課
6	停止線等の塗直し	東仙台28～48番地内 18箇所 西釜池59番7、雁狭間65番1、 西本坪3番5地先	「停止線」、「交差点標示」、「止まれ」の表示が不鮮明なため、塗り直しを要望する。	・停止線、止まれ一部済 ・交差点標示R2施工予定	-	警察に要望済 交差点標示を補修予定	防災交通課 土木課
7	信号機待ち時間の変更	上米田1番地1地先	団地出口の信号において、「青」の時間が短く、車両・歩行者ともに出にくいいため、時間を5秒延長するよう要望する。	-	-	警察に要望済	防災交通課
8							
9							
10							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。