

令和2年度 地区実態点検要望書

その他用

地区名〔緒川新田区〕

その他用:「防災交通、環境、産業、健康・福祉、教育・文化などソフト面も含め町政全般についての要望」

No. 1

No.	件名	場所 ※小字から記入	概要・要望内容	関係課	新規・継続	備考
1	河川堤防通行規制	知多市巽が丘3丁目110番1地先 (レオネクスト東つつみⅡ東側)	阿久比川堤防道路の田渕橋から田渕新橋の間は、左岸、右岸とも両方向からの通行が可能です。しかし、道路幅員が約3～4mと狭く、通行に支障が生じています。従って、左岸、右岸それぞれ一方通行とするよう要望する。	防災交通課	新規	
2	信号機矢印の設置	上米田1番地1地先	時差式交差点信号機のため、西進で米田に右折するとき、東進車両が赤で停車したのか、譲ったのかわかりにくいため、西進信号機に直進及び右折矢印の設置を要望する。	防災交通課	新規	上米田交差点
3	防犯灯新設	東仙台21番7、24番7地先 名古屋半田線バイパス歩道 (西本坪交差点～緒川植山交差点)	防犯灯が無く暗いため設置を要望する。	防災交通課	新規	3123 名古屋半田線バイパス
4	道路反射鏡設置	肥後原54番1地先 中金池104番3地先	交差点で見通しが悪いため、道路反射鏡の設置を要望する。	防災交通課	新規	3079 (肥後原) 3071 (中金池)
5	横断歩道の設置	組田20番1地先	緒川新田駐在所前の交差点には、現在交差点の北側に東西に渡れる1カ所の横断歩道しかありません。組田の宅地開発により組田と釜池間の横断が必要となるため、横断歩道の設置を要望する。	防災交通課	平成30年度継続	0216
6	停止線等の塗直し	東仙台28～48番地内 18箇所 西釜池59番7、雁狭間65番1、 西本坪3番5地先	「停止線」、「交差点標示」、「止まれ」の表示が不鮮明なため、塗り直しを要望する。	防災交通課 土木課	新規	3232 (西釜池) 3083 (雁狭間) 3098 (西本坪)
7	信号機待ち時間の変更	上米田1番地1地先	団地出口の信号において、「青」の時間が短く、車両・歩行者ともに出にくいいため、時間を5秒延長するよう要望する。	防災交通課	令和元年度継続	上米田交差点
8						
9						
10						

優先順位の高い順に記入してください。(諸事情により優先順位に沿えない場合もありますので、ご了承ください。)