

# 令和5年度地区実態点検要望書

# 土木関係用

地区名〔 緒川新田 〕

土木関係用：「道路改良、排水路改修、舗装新設、道路修繕、水路修繕」

No. 1

No.	事業の種別	場所 ※小字から記入	概要・要望内容	関係課	新規・継続	備考 ※路線名(番号) など記入
1	道路改良	緒川新田区内	植山交差点以南のバイパスの早期開通、通学路の安全対策を要望する。	住民自治課 道路河川課 土木維持管理課 愛知県	R2年度 継続	名古屋半田線バイパス
2	道路改良	北添17番1、17番2地先	都市計画道路知多刈谷線のヘアーサロンモリとセブンイレブン東浦緒川植山店の間の南側の歩道整備を要望する。	道路河川課 愛知県	R2年度 継続	(都)知多刈谷線
3	道路改良	上米田1番1地先～鰻池1番3地先	上米田交差点から鰻池交差点までの歩道が途中でなくなるため、歩道の整備を要望する。	道路河川課 愛知県	R2年度 継続	(都)知多刈谷線
4	道路修繕	丸池台3番4地先～3番6地先	新田福住線の西部ふれあいセンター北西交差点から西部中学校南西交差点の間の舗装の全面改修を要望する。	土木維持管理課	R4年度 継続	路線番号0103号
5	道路修繕	丸池台5-3付近	マンホール周辺の道路舗装の修繕を要望する。	土木維持管理課	新規	路線番号3138号
6	道路修繕	東ヶ丘集会所～東仙台34番14	舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望する。 全面舗装希望。	土木維持管理課	新規	路線番号3123号
7	道路修繕	東仙台14-6付近	舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望する。	土木維持管理課	新規	路線番号0103号
8	道路修繕	東本坪10付近	道端も狭く人と車のすれ違いが出来なくて危険なため、側溝に蓋を設置を要望する。	土木維持管理課	新規	
9	道路修繕	東本坪10-227付近	道端も狭く人と車のすれ違いが出来なくて危険なため、側溝に蓋を設置を要望する。	土木維持管理課	新規	
10	道路修繕	高根東公園～とち池信号交差点	舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望する。 全面舗装希望。	土木維持管理課	新規	路線番号3192号

優先順位の高い順に記入してください。(諸事情により優先順位に沿えない場合もありますので、ご了承ください。)

# 令和5年度地区実態点検要望書 土木関係用

地区名〔 緒川新田 〕

土木関係用：「道路改良、排水路改修、舗装新設、道路修繕、水路修繕」

No. 2

No.	事業の種別	場所 ※小字から記入	概要・要望内容	関係課	新規・継続	備考 ※路線名(番号) など記入
11	道路修繕	東仙台33-6付近	泥吐弁周辺の道路舗装の修繕を要望する。	土木維持管理課	新規	路線番号3169号
12	道路修繕	雁狭間山1-21付近	道路状態が悪いため、舗装の修繕を要望する。	土木維持管理課	新規	
13	道路修繕	丸池台14付近	マンホール周辺の道路舗装の修繕を要望する。	土木維持管理課	新規	路線番号0216号
14	道路修繕	上高根台2、3、35付近	舗装面の陥没、隆起、ひび割れがあるため、道路舗装の修繕を要望する。	土木維持管理課	新規	路線番号3213号

優先順位の高い順に記入してください。(諸事情により優先順位に沿えない場合もありますので、ご了承ください。)