

令和5年度地区実態点検報告書

(藤江地区) 土木 No.1

No.	種別	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R5 状況	R6～ 予定		
1	道路改良	山敷26-2	道路拡幅の要望。通学路となっており、幅員が狭いものの軽自動車の往来も多い。拡幅には地権者の協力も必要となるため、町と地元（区）が協力して進めることは可能か。	—	—	地元区で土地所有者と調整し、幅員1.8メートル以上、4メートル未満の狭あい道路に接して、建物の新築・増築・改築などをするときに、道路の中心線から2メートル後退し、その後退用地を更地にしていただくことの下承が得られるならば、その後の対応を検討する。	道路河川課
2	道路改良	前田45-1地先	道路拡幅の要望。幅員が狭く、救急車両等の往来が困難なため要望する。拡幅には地権者の協力も必要となるため、町と地元（区）が協力して進めることは可能か。	—	—	地元区で土地所有者と調整し、幅員1.8メートル以上、4メートル未満の狭あい道路に接して、建物の新築・増築・改築などをするときに、道路の中心線から2メートル後退し、その後退用地を更地にしていただくことの下承が得られるならば、その後の対応を検討する。	道路河川課
3	道路改良	荒子12-3地先	当該交差点は国道366号線側に右折レーンがあるが、交差する踏切側と通称ダンプ道路側には右折レーンがない。渋滞や事故が起きやすい状況のため、右折レーンの設置を要望します。	要望	—	令和元年度に、愛知県により区画線の引き直しによる車線の拡幅、右折車両が滞留する部分へのカラー舗装などの安全対策が実施された。歩行者及び通行車両等の安全確保を図るため、交差点改良の早期の事業着手を、引き続き愛知県に要望していく。	道路河川課 愛知県
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和5年度地区実態点検報告書

(藤江地区) その他 No.1

No.	件名	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R5 状況	R6～ 予定		
1	旧保育園解体後の利用について	西之宮80-1	令和5年度内で隣地との境界確定が済みと聞いているが、その後当該地の土地利用計画等の進捗があれば聞きたい。	検討中	継続	町ホームページにて当該土地の活用希望者を募集している。現段階では、数件の問い合わせを受けているが、売買や貸付には至っておらず、活用の見込みが見出せていない状況である。今後も引き続き跡地活用を検討していく。	企画政策課
2	藤江コミュニティセンター入口階段付近の安全確保	仏132-1	現在カラーコーンで転落防止の対策がとられているが、子供や高齢者の転落防止の安全対策を要望する。併せて、施設案内板の改良も要望する。	—	R6施工予定	カラーコーンが設置されている外構部へネットフェンスを新設する予定。施設案内板は、隣接する公共施設へのルートがわかりやすくなるよう改良予定。	スポーツ課
3	停止線の塗り直し	樋119地先	停止線の表示が不鮮明なため、塗り直しをしてほしい。	R5施工予定	—	指導停止線の設置を施工予定	土木維持管理課
4	排水路付近草木の除去と法面の整備	須賀地内	藤江横断歩道橋下の北から南へ向かう交差点にて、国道左側の視界が草木によって遮られる。事故も頻発していることから、法面の整備と併せて草木の除去を要望する。	済	—	視界の確保を目的として、法面の整備ではなく、草木を除去する方法(草刈等)で対応済	上下水道課
5	防犯灯の設置要望	皆栄町65地先	須賀川沿い堤防道路該当箇所への防犯灯設置を要望する。	—	—	防犯灯の設置は電柱共架を基本としている。該当箇所に電柱はあるが、中部電力が安定器を添架しているため、防犯灯は添架できない。また、河川区域のため独自ボールの設置は原則認めないとの回答を愛知県から得た。	土木維持管理課
6							
7							
8							
9							
10							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。