


未就学児の移動経路等の対策必要箇所図



S=1/2500

森岡西保育園



側溝蓋が無く、転落の危険

<対策>
蓋を設置する

対策前

