

# 地区実態点検要望書図面

関係課

道路河川課

その他用

要望書No.2

(件名)

須賀川河口の環境整備

付近略図

(北)



(詳細)

須賀川堤防法面にゴミの不法投棄が散見される。樹木が生い茂ることが投棄の要因と考えられるため、  
河川管理者(知多建設事務所 維持管理課)への整備及び環境改善要望を依頼して頂きたい。