

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

その他用

要望書No. 1

(件名)

白線表示の補修

付近略図

(北)



(詳細)

①、②止まれ表示が消えているため、表示の補修を要望する。

③横断歩道表示(ひし形)が消えているため、表示の補修を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

公園緑地課

その他用


要望書No. 2

(件名)

防葉ネットの設置

付近略図

(北)



(詳細)

南側の木々より毎年秋から冬にかけて毎日枯草、枯葉が近隣住宅の外構や公園入口に滞留し、外構床面を黒く変色させる被害がある。また、枯草の上を歩行する際に滑り転倒する恐れがある。

2016年に一度木々の伐採要望をしたが、諸事情により伐採不可との回答があったため、他エリアで実施しているような防葉ネットの設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課 防災危機管理課 その他用


要望書No. 3

(件名)

防火水槽の舗装化

付近略図

(北)



(詳細)

防火水槽がある場所は雑草が茂っており、除草作業の負担が大きいので、アスファルトや  
コンクリート舗装の要望をする。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

その他用

要望書No. 4

(件名)

グレーチングの助成金

付近略図

(北)



(詳細)

過去に住宅内の側溝箇所についてグレーチング設置を要望したが、経費がかかるため実施できないという回答があった。住民が側溝にグレーチングを自費で設置していたところ、隣家のグレーチングとの境に隙間が生じた。運悪く散歩中の方の足がはまってしまい、骨折してしまった事例がある。隣家と隣家とのグレーチングの隙間が生じた分については自治会で設置するため、助成金を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

その他用

要望書No. 5

(件名)

防犯カメラの設置

付近略図

(北)



(詳細)

信号のないT字路で、住宅に侵入する車の量が多く、隣接する歩道にあるゴミステーションに通りすがりにゴミを捨てる方がいる。防犯上から監視用の防犯カメラの設置を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

その他用


要望書No. 6

(件名)

標識移設

付近略図

(北)



(詳細)

標識位置も悪く、歩行時に迂回する必要がある、危険である。また、標識も変形しており、見えづらい。標識の移設を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課

その他用


要望書No. 7

(件名)

停止線の改修

付近略図

(北)



(詳細)

停止線(赤)が交差点ギリギリにあり、優先側(南北方向)から東側、また西側から東側に曲がろうとすると、停止線に止まっている車が下がることもあり、ぶつかる危険があるため、停止線の後退を要望する。