

# 地区実態点検要望書図面

関係課

住民自治課  
半田警察署

その他用


要望書No.3

(件名)

停止線の塗り直し

付近略図

(北)



(詳細)

西から東へ直線する交差点の停止線が消えているため、塗りなおしを要望する。当該交差点は、令和4年度夏頃に実際に交通事故が起きた現場となっている。停止線が消えており、優先道路かの判断が一見しにくい。また、隅切り付近に草が生い茂る時期は更に交差点の視界が悪くなるため、併せて交差点の支障となる草木の除去も要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

上下水道課

その他用

要望書No.4

(件名)

排水路付近草木の除去と法面の整備

付近略図

(北)



(詳細)

藤江横断歩道橋下の北から南へ向かう交差点にて、国道左側の視界が草木によって遮られる。

事故も頻発していることから、法面の整備と併せて草木の除去を要望する。

# 地区実態点検要望書図面

関係課

土木維持管理課

その他用

要望書No.5

(件名)

防犯灯の設置要望

付近略図

(北)



(詳細)

防犯灯設置の間隔が広く、夜間の見渡しが悪いことから須賀川沿い堤防道路該当箇所への防犯灯設置を要望する。