

令和5年度地区実態点検報告書

(森岡地区) 土木 No.1

No.	種別	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R5 状況	R6～ 予定		
1	道路改良 道路修繕	池端他	①要望済み案件の進捗状況 ②アスファルト舗装の補修	①— ②R5施工予定	—	【道路河川課】 ①愛知県が平成19年度から、右折車線と歩道を整備する交差点改良事業を実施している。愛知県が用地交渉を進めているが、地権者の同意が得られていない状況である。 【土木維持管理課】 ②地権者と調整の上、舗装補修予定	道路河川課 土木維持管理課 愛知県
2	道路改良	上源吾・中源吾	健康の森公園東から西への歩行者用路側帯の設置	—	—	町道吉田線は、現在、村木神社の交差点から東へ約250メートルの区間の整備を行っており、健康の森公園東交差点から西側区間の整備の事業計画は現時点ではない。しかし、過去にも地区から要望をいただいていることから、今後の事業進捗、意見・要望を踏まえて整備を検討していく。	道路河川課
3	道路改良	田面	武豊線と交差する県道踏切部分の歩行者用拡張要望	—	—	当該踏切は、過去(平成23年度)に歩道設置を行うための踏切拡幅について、愛知県とJR東海が協議したが合意を得られなかったとのこと。 現時点で踏切を改良する予定はないが、周辺交通の変化や歩行者等の利用状況を確認し、必要に応じて安全対策を検討していくとの回答を愛知県から得た。	道路河川課 愛知県 東海旅客鉄道(株)
4	水路修繕	南陽二区	高低差があり危険な状態、改善要望	R5施工予定	—	高低差のある部分を既設集水樹の高さに合わせる。	土木維持管理課
5	水路修繕	前田	県からはR5に施工予定と伝えられたが、その後の進捗状況は。	R5施工予定	—	排水を確保し、段差解消を図る工事を施工予定	土木維持管理課 愛知県
6	道路改良	南陽二区	アスファルト道路の土を撤去し、元の道路に戻す	R5施工予定	—	樹木の伐採及び土砂の撤去工事を施工予定	土木維持管理課
7	水路修繕	下今池	現状、排水口が無い状態、早期に修繕を要望	済	—	応急処置済 経過観察を行う。	土木維持管理課
8							
9							
10							

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。

令和5年度地区実態点検報告書

(森岡地区) その他 No.1

No.	件名	場所	要望内容	施工状況・施工計画予定		対応方針や課題等	関係課・関係機関 (県・警察等)
				R5 状況	R6～ 予定		
1	防犯灯	新池下	防犯上の理由により、防犯灯の設置を要望	済	—	防犯灯を設置済	土木維持管理課
2	消火栓設置	取手地区	まわりに消火栓が無く、県道をまたぐ必要がある	—	—	要望箇所は、現状、防火水槽を含め消防水利が確保できている。県道をまたがなくても消火活動ができると想定しているため消火栓の設置は考えていない。	防災危機管理課
3	カーブミラー	新割木	3か所のカーブミラーの設置を要望	—	—	いずれの箇所も道路の認定幅員が6mあり、隅切りもある。指導停止線で一時停止し、徐行すれば目視確認できるため設置しない。	土木維持管理課
4	カーブミラー	段上	2か所のカーブミラーの設置を要望	—	—	当該箇所は道路幅員が狭く、スピードを出して車が通行することは考えにくいいため、カーブミラーは設置しない。 また、歩行者及び自転車を確認することを目的にカーブミラーを設置することはない。	土木維持管理課
5	ごみステーション	森の里	ごみステーションの拡張要望	済	—	既設のごみステーションに加え、移動式ごみステーションを1基追加設置済	環境課
6	止まれ標識	新池北東	止まれの標識が曲がっており、見にくい状態	済	—	警察に対応を依頼済 木の剪定は、土地の管理者である公園緑地課にて実施済	住民自治課 半田警察署
7	抜け道改善	中町・一色畑	生活道路に入る車に対しての侵入規制の要望	—	—	時間帯通行規制を行う場合、地区の同意が必要である。また、時間帯通行規制が敷かれた場合、当該地域に住んでいる方は、通行許可証を警察に申請しなければならない。 看板は場所が確保できないため設置不可	住民自治課 半田警察署
8	速度規制	森岡台4か所	「ゾーン30」の路面標示による速度規制要望	—	—	警察より、当該区間は歩道があるため、歩行者に対する安全措置は十分とられており、速度規制は不要ではないかとの見解を得た。また、速度規制を要望するのであれば、通行量及び平均速度のデータが必要とのこと。	住民自治課 半田警察署
9	電柱標識	森岡台(高峰)	電柱の注意標識、設置要望(夜間見えづらい)	済	—	電柱注意標識を設置済 別に老朽化した電柱注意標識14本の取替を中部電力に依頼済	土木維持管理課
10	公園ベンチ	前田公園・取手公園	公園ベンチが劣化している新規要望・座る場所がない	済	—	森岡前田公園のベンチ塗装済 取手公園にベンチ1基新設済 大池南公園のベンチ修繕・塗装済	公園緑地課

※予算の都合や他の事業との調整などにより、予定を変更する場合があります。